

Opis pojazdu

Nadwozie:
Łebek przedni uszkodzony no stroną prawą, który w konsekwencji spowodował uszkodzenie prawego przedniego reflektora i uszkodzenie prawego przedniego błotnika.

Zawieszenie:
Widocznych uszkodzeń nie stwierdzono.

Silnik oraz skrzynia biegów:
Nie uruchamiano z powodu niskiego napięcia prądu w akumulatorze.

Opisy i wyposażenie pojazdu:
Kompletna naleśnicowa tabliczka.

Ustalenie wartości

Napięcie prądu uruchamiania ze względu na uszkodzenie.

Wartość w pojeździe z uszkodzeniem jego stanu technicznego wynosiła
na kwotę: 600 zł (słownie: sześćset zł) - brutto

(Dokumentacja fotograficzna pojazdu) - 13 str.

wa. dnia 2022.11.02

Dotyczy pojazdu nr 13
na 13.11.2022 r.
dotyczy pojazdu nr 13


Dokumentacja fotograficzna pojazdu



2022

ro

L



2022

r

L



2022

re

L



2022

ro

L

